



CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB

Arrêté du 25 avril 2006

Ce rapport concerne les parties communes du bien en objet.

N° DOSSIER: **18972401081005** **012408LERY 2 MILLAUD**

Dans le cadre de l'arrêté du 25 avril 2006, la recherche relative aux risques d'exposition au plomb dans un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1949. Notre expertise est réalisée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X, et ne porte que sur les peintures et revêtements accessibles sans démontage. Le mobilier ne fait pas l'objet de nos investigations.

Notre expertise est réalisée conformément à l'arrêté du 25 avril 2006 et en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé public.

Le présent diagnostic a été réalisé en présence de :

SITUATION DE L'IMMEUBLE

2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Etage :

Section Cadastre :

N° de parcelle :

N° de lot :

IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

COPROPRIETE

2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Qualité du demandeur :

☒ Propriétaire

☐ Autre : Préciser le cas échéant

Sur déclaration de l'intéressé.

IDENTIFICATION DE L'EXPERT

DURAND Jean-Charles

Alphabat - 9, rue Pierre Dupont 69001 Lyon

SARL au capital de 5000 € RCS Lyon 489270413 APE: 743 B -- Assurance RC Pro: AIG Europe 7950376/143

Description du bien :

Parties communes d'un immeuble collectif, de quatre étage, à usage d'habitation.

LOGEMENT OCCUPE: OUI

Présence d'enfants mineurs: NON

Présence d'enfants de moins de 6 ans: NON

Annexes

- Tableau des relevés réalisés à l'aide du détecteur à Fluorescence X :

4 pages

- Notice d'information jointe à un constat de risque d'exposition au plomb lorsque celui-ci révèle la présence de revêtements contenant du plomb (1 page).

Total des relevés (Positifs et négatifs) :

207

Total des relevés positifs (Se référer à l'annexe) :

34

Tableau des mesures: Les valeurs des mesures sont exprimées en mg/cm².

Tableau des mesures positives

Précise les mesures ayant une concentration supérieure au seuil de 1 mg/cm² définie en application de l'article R32-2 de l'arrêté du 12 Juillet 1999. Voir annexes

Il est considéré que les mesures < 3 mg/cm² sont sans danger potentiel et au delà elles peuvent présenter un danger potentiel.

Les dégradations prises en compte sont de type : Cloquage, faïençage, écaillage, craquage, pulvérulence. Les traces d'usure par friction, chocs, grattages, fissurations sont en principe exclus.

Repérage des murs dans le rapport: **mur A:** mur par lequel on entre dans la pièce; **mur B:** mur de gauche; **mur C:** en face; **mur D:** mur de droite.

Définition et limites de la mission

Notre intervention a consisté en la réalisation d'un Constat de risque d'exposition au Plomb dans les parties privatives du bien objet du présent rapport.

Elle comprend:

- L'établissement de la liste et la localisation précise des éléments unitaires des locaux du logement concerné susceptibles de contenir du plomb et ceux présentant une dégradation susceptible de rendre ce plomb accessible (on entend par élément unitaire les portes, les fenêtres, les plinthes, les parois murales ainsi que les plafonds),

- L'établissement d'un tableau séquentiel des mesures réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X, annexé au présent rapport.

- En cas de mesures positives, une note d'information générale sur les risques liés à la présence de revêtements contenant du Plomb sera jointe en annexe du présent document. Cette note devra obligatoirement être portée à la connaissance des occupants du logement concerné ainsi qu'à celle des personnes éventuellement amenées à faire des travaux sur ces revêtements.

Notre certificateur a examiné tous les éléments unitaires des pièces du logement auxquelles il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité, à savoir les portes, les fenêtres, les plinthes, les parois murales ainsi que les plafonds.

Ce diagnostic ne peut se substituer à un diagnostic étendu, obligatoire préalablement à l'exécution de travaux.

CONCLUSION

L'expert du CABINET ALPHABAT atteste avoir réalisé le Constat de Risque d'Exposition au Plomb du bien immobilier objet du présent rapport.

Le constat de risque a révélé :

Un risque immédiat d'exposition au plomb car au moins une unité de diagnostic est de classe 3 (revêtement dégradés contenant du plomb). Voir Art L.1334-9, plus loin, pour les obligations incombant au propriétaire.

Un risque potentiel d'exposition au plomb car les locaux objets du constat présentent au moins une mesure > à 1 mg/cm2 non dégradé ou de dégradation d'usage (classe 1 ou classe 2); voir tableau en annexe.

Classe	0	1	2	3
Nbre	89	5	18	11
%	72,4	4,1	14,6	8,94

Nbre d'unités de diagnostic: 123

Notre intervention a été réalisée conformément à notre ordre de mission du 24 janvier 2008

« Art. L. 1334-9. - Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Date de l'intervention : **24 janvier 2008**

Nom de l'intervenant : **DURAND Jean-Charles**

Fait à LYON, le 24 janvier 2008

ALPHABAT SARL

9, rue Pierre Dupont - 69001 Lyon

Tel: 04 78 39 41 40 ----- Fax: 04 78 39 48 35

DIAGNOSTIQUEUR
Immobilier
BUREAU VERITAS
Certification




Responsable Technique: DURAND Jean-Charles

Opérateur:



Croquis		COPROPRIETE
	Adresse :	2 RUE EDOUARD MILLAUD
		69004 LYON
	DOSSIER :	012408LERY 2 MILLAUD



NOTICE D'INFORMATION

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusqu'à vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écaillures et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer :

- s'il porte à la bouche des écaillures de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
- s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchés.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;
- lutez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions :

- si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;
- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

ALPHABAT SARL

9, rue Pierre Dupont - 69001 Lyon

Tel: 04 78 39 41 40 ----- Fax: 04 78 39 48 35

SARL au capital de 5000 € RCS Lyon 489270413 APE: 743 B -- Assurance RC Pro: AIG Europe 7950376/143

Numéro d'identification TVA intracommunautaire FR73489270413

Mesures réalisées par analyseur Protec à Fluorescence X
Rapport détaillé



Dossier: 012408LERY 2 MILLAUD

Propriétaire: COPROPRIETE
2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Type

N° Série

Source

Date de calibration

LPA1

1897

E5-878

26/10/2007

Abréviations: NV: Non Visible ; ND: Non Dégradé ; EU: Etat d'Usage ; D: Dégradé

Classement: inférieur au seuil: 0 ; sup. au seuil ND ou NV: 1; sup au seuil EU: 2; sup au seuil D: 3

N°	Pièce	Nom Pièce	Mur	Support	Localisation	Elément	Substrat	Revêtement	Résultat (mg/cm²)	Type de dégradation	Classement	Observation
1	999	Etalonnage							1.0			
2	999	Etalonnage							1.0			
3	999	Etalonnage							1.0			
4	1	Sas Entrée	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
5	1	Sas Entrée	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	-0.2	ND	0	
6	1	Sas Entrée	D	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
7	1	Sas Entrée	D	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	
8	1	Sas Entrée	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
9	1	Sas Entrée	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.2	ND	0	
10	1	Sas Entrée	D	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
11	1	Sas Entrée	D	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.0	ND	0	
12	1	Sas Entrée	A	Porte	Ctr	H Gau	Métal	Peinture	0.4	ND	0	
13	1	Sas Entrée	A	Porte	Ctr	H Drt	Métal	Peinture	0.6	ND	0	
14	1	Sas Entrée	A	Porte	Ctr	Bâti gau	Métal	Peinture	2.0	ND	1	
15	1	Sas Entrée	A	Porte	Ext Ctr	H Gau	Métal	Peinture	0.5	ND	0	
16	1	Sas Entrée	A	Porte	Ext Ctr	H Ctr	Métal	Peinture	0.1	ND	0	
17	1	Sas Entrée	C	Porte	Ctr	H Gau	Métal	Verni	-0.1	ND	0	
18	1	Sas Entrée	C	Porte	Ctr	H Drt	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
19	1	Sas Entrée	C	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Verni	-0.3	ND	0	
20	1	Sas Entrée	C	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
21	1	Sas Entrée	C	Plafond			Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
22	1	Sas Entrée	A	Plafond			Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
23	2	Palier Rdc	A	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
24	2	Palier Rdc	A	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	
25	2	Palier Rdc	A	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
26	2	Palier Rdc	A	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.9	ND	0	
27	2	Palier Rdc	A	Mur	B Ctr		Pierre	Peinture	0.5	ND	0	
28	2	Palier Rdc	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
29	2	Palier Rdc	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.6	ND	0	
30	2	Palier Rdc	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
31	2	Palier Rdc	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	1.4	D	3	
32	2	Palier Rdc	D	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.5	ND	0	
33	2	Palier Rdc	D	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.5	ND	0	
34	2	Palier Rdc	A	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Verni	0.0	ND	0	
35	2	Palier Rdc	A	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Verni	0.0	ND	0	
36	2	Palier Rdc	A	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
37	2	Palier Rdc	A	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Verni	-0.1	ND	0	
38	2	Palier Rdc	B	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Verni	5.2	ND	1	
39	2	Palier Rdc	B	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Verni	6.2	ND	1	
40	2	Palier Rdc	B	Embrasure	Gau		Plâtre	Verni	6.5	EU	2	
41	2	Palier Rdc	B	Embrasure	Drt		Plâtre	Verni	>9.9	D	3	
42	2	Palier Rdc	C	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	1.0	D	3	
43	2	Palier Rdc	C	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Peinture	0.0	ND	0	
44	2	Palier Rdc	C	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Peinture	0.0	ND	0	
45	2	Palier Rdc	A	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	2.3	D	3	
					Accès cave							
46	2	Palier Rdc	D	Embrasure	Gau		Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
47	2	Palier Rdc	D	Embrasure	Gau		Plâtre	Peinture	0.8	ND	0	
48	2	Palier Rdc	A	Plafond			Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
49	2	Palier Rdc	A	Plafond			Plâtre	Peinture	0.3	ND	0	
50	2	Palier Rdc	C	Plafond			Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
51	2	Palier Rdc	C	Plafond			Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
52	2	Palier Rdc	C	Plafond			Bois	Peinture	0.0	ND	0	
53	2	Palier Rdc	C	Plafond			Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
54	2	Palier Rdc	D	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Verni	>9.9	EU	2	
55	2	Palier Rdc	D	Porte	Drt	Cadre drt	Bois	Verni	4.5	EU	2	
56	2	Palier Rdc	D	Embrasure	Drt		Plâtre	Peinture	>9.9	EU	2	
57	3	Escalier 1	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
58	3	Escalier 1	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	

ALPHABAT
9, rue Pierre Dupont
69001 LYON
Tel: 04 78 39 41 40 Fax: 04 78 39 48 35



Dossier: 012408LERY 2 MILLAUD

Propriétaire: COPROPRIETE
2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Type
N° Série
Source
Date de calibration

LPA1
1897
E5-878
26/10/2007

Abréviations: NV: Non Visible ; ND: Non Dégradé ; EU: Etat d'Usage ; D: Dégradé

Classement: inférieur au seuil: 0 ; sup. au seuil ND ou NV: 1; sup au seuil EU: 2; sup au seuil D: 3

N°	Pièce	Nom Pièce	Mur	Support	Localisation	Elément	Substrat	Revêtement	Résultat (mg/cm²)	Type de dégradation	Classement	Observation
59	3	Escalier 1	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
60	3	Escalier 1	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
61	3	Escalier 1	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
62	3	Escalier 1	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
63	3	Escalier 1	C	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
64	3	Escalier 1	C	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
65	3	Escalier 1	D	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.6	ND	0	
66	3	Escalier 1	D	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.6	ND	0	
67	3	Escalier 1	B	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.7	ND	0	
68	3	Escalier 1	B	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.8	ND	0	
					Plinthes faience							
69	4	Palier 1	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
70	4	Palier 1	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
71	4	Palier 1	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.5	ND	0	
72	4	Palier 1	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	-0.2	ND	0	
73	4	Palier 1	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
74	4	Palier 1	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
75	4	Palier 1	C	Porte	Gau	H Gau	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
76	4	Palier 1	C	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Verni	0.0	ND	0	
77	4	Palier 1	C	Porte	Gau	Bâti gau	Bois	Verni	0.9	ND	0	
78	4	Palier 1	C	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Verni	0.9	ND	0	
79	4	Palier 1	C	Embrasure	Gau		Plâtre	Peinture	4.4	EU	2	
80	4	Palier 1	C	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Verni	8.8	EU	2	
81	4	Palier 1	C	Embrasure	Drt		Plâtre	Peinture	>9.9	EU	2	
82	4	Palier 1	D	Embrasure	Drt		Plâtre	Peinture	0.5	ND	0	
83	4	Palier 1	D	Embrasure	Drt		Plâtre	Peinture	0.6	ND	0	
					Plinthes faience, porte D récente							
84	5	Escalier 2	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	-0.2	ND	0	
85	5	Escalier 2	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.4	ND	0	
86	5	Escalier 2	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
87	5	Escalier 2	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	-0.2	ND	0	
88	5	Escalier 2	C	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
89	5	Escalier 2	C	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
90	5	Escalier 2	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
91	5	Escalier 2	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
92	5	Escalier 2	B	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.9	ND	0	
93	5	Escalier 2	B	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.9	ND	0	
94	5	Escalier 2	D	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.6	ND	0	
95	5	Escalier 2	D	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	0.2	ND	0	
					Plinthes faience, fenêtre C récente							
96	6	Palier 2	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	
97	6	Palier 2	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
98	6	Palier 2	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	
99	6	Palier 2	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.3	ND	0	
100	6	Palier 2	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
101	6	Palier 2	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
102	6	Palier 2	D	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
103	6	Palier 2	C	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Verni	1.8	EU	2	
104	6	Palier 2	C	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Verni	3.8	EU	2	
105	6	Palier 2	C	Embrasure	Gau		Bois	Verni	4.3	EU	2	
106	6	Palier 2	C	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Verni	-0.1	ND	0	
107	6	Palier 2	C	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
108	6	Palier 2	C	Porte	Drt	Bâti gau	Bois	Verni	0.3	ND	0	
109	6	Palier 2	C	Porte	Drt	Cadre drt	Bois	Verni	0.1	ND	0	
110	6	Palier 2	C	Embrasure	Drt		Pierre	Verni	0.7	ND	0	
111	6	Palier 2	C	Embrasure	Drt		Pierre	Verni	0.5	ND	0	
112	6	Palier 2	D	Porte	Drt	H Gau	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
113	6	Palier 2	D	Porte	Drt	H Drt	Bois	Verni	-0.1	ND	0	
114	6	Palier 2	D	Porte	Drt	Bâti gau	Bois	Verni	0.1	ND	0	
115	6	Palier 2	D	Porte	Drt	Cadre drt	Bois	Verni	0.3	ND	0	
116	6	Palier 2	D	Embrasure	Drt		Bois	Verni	0.0	ND	0	
117	6	Palier 2	D	Embrasure	Drt		Bois	Verni	0.0	ND	0	
					Plinthes faience							
118	7	Escalier 3	B	Cimaise	Drt			Peinture	0.0	ND	0	
119	7	Escalier 3	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	

ALPHABAT
9, rue Pierre Dupont
69001 LYON
Tel: 04 78 39 41 40 Fax: 04 78 39 48 35



Dossier: 012408LERY 2 MILLAUD
Propriétaire: COPROPRIETE
2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Type
N° Série
Source
Date de calibration

LPA1
1897
E5-878
26/10/2007

Abréviations: NV: Non Visible ; ND: Non Dégradé ; EU: Etat d'Usage ; D: Dégradé

Classement: inférieur au seuil: 0 ; sup. au seuil ND ou NV: 1; sup au seuil EU: 2; sup au seuil D: 3

N°	Pièce	Nom Pièce	Mur	Support	Localisation	Elément	Substrat	Revêtement	Résultat (mg/cm²)	Type de dégradation	Classement	Observation
120	7	Escalier 3	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.4	ND	0	
121	7	Escalier 3	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
122	7	Escalier 3	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
123	7	Escalier 3	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.2	ND	0	
124	7	Escalier 3	C	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.5	ND	0	
125	7	Escalier 3	C	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	-0.1	ND	0	
126	7	Escalier 3	B	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	1.0	D	3	
127	7	Escalier 3	D	Escalier	Ctr	Main Courra	Métal	Peinture	1.2	D	3	
				Plinthes faïence, fenêtre C récente								
128	8	Palier 3	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
129	8	Palier 3	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
130	8	Palier 3	C	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.4	ND	0	
131	8	Palier 3	C	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.4	ND	0	
132	8	Palier 3	B	Mur	B Drt		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
133	8	Palier 3	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
134	8	Palier 3	C	Porte	Gau	H Gau	Bois	Verni	-0.1	ND	0	
135	8	Palier 3	C	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Verni	-0.1	ND	0	
136	8	Palier 3	C	Porte	Gau	Bâti gau	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
137	8	Palier 3	C	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Verni	-0.2	ND	0	
138	8	Palier 3	C	Embrasure	Gau		Bois	Verni	-0.2	ND	0	
139	8	Palier 3	C	Embrasure	Gau		Bois	Verni	-0.2	ND	0	
140	8	Palier 3	C	Porte	Drt	H Gau	Bois	Verni	4.7	EU	2	
141	8	Palier 3	C	Porte	Drt	Cadre drt	Bois	Peinture	4.5	EU	2	
142	8	Palier 3	C	Embrasure	Drt		Plâtre	Peinture	3.9	D	3	
143	8	Palier 3	D	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Verni	8.6	EU	2	
144	8	Palier 3	D	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Verni	7.0	EU	2	
145	8	Palier 3	D	Embrasure	Ctr		Plâtre	Peinture	>9.9	D	3	
146	8	Palier 3	A	Escalier	Ctr	Pilier	Bois	Peinture	5.5	D	3	
				Plinthes faïence								
147	9	Escalier 4	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
148	9	Escalier 4	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.3	ND	0	
149	9	Escalier 4	D	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
150	9	Escalier 4	D	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
151	9	Escalier 4	D	Plinthe	Ctr		Bois	Peinture	0.7	ND	0	
152	9	Escalier 4	D	Plinthe	Drt		Bois	Peinture	-0.2	ND	0	
153	9	Escalier 4	C	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	5.5	ND	1	
154	9	Escalier 4	C	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Peinture	0.1	ND	0	
155	9	Escalier 4	C	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Peinture	0.0	ND	0	
156	9	Escalier 4	A	Escalier	Ctr	Main Courra	Bois	Peinture	3.1	EU	2	
157	9	Escalier 4	A	Escalier	Ctr	Pilier	Bois	Peinture	5.1	D	3	
158	9	Escalier 4	C	Plinthe	Gau		Bois	Peinture	0.0	ND	0	
159	9	Escalier 4	C	Plinthe	Drt		Bois	Peinture	0.0	ND	0	
160	10	Palier 4	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
161	10	Palier 4	B	Mur	B Ctr		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
162	10	Palier 4	B	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
163	10	Palier 4	D	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
164	10	Palier 4	D	Mur	B Gau		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
165	10	Palier 4	C	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Peinture	0.5	ND	0	
166	10	Palier 4	C	Porte	Gau	H Ctr	Bois	Peinture	1.0	EU	2	
167	10	Palier 4	C	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Peinture	6.4	EU	2	
168	10	Palier 4	C	Embrasure	Gau		Plâtre	Peinture	0.6	ND	0	
169	10	Palier 4	C	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Peinture	3.7	EU	2	
170	10	Palier 4	C	Embrasure	Drt		Pierre	Peinture	0.5	ND	0	
171	10	Palier 4	C	Embrasure	Drt		Pierre	Peinture	0.4	ND	0	
172	10	Palier 4	D	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	4.4	ND	1	
173	10	Palier 4	D	Embrasure	Ctr		Plâtre	Peinture	0.4	ND	0	
174	10	Palier 4	D	Embrasure	Ctr		Plâtre	Peinture	0.3	ND	0	
175	10	Palier 4	C	Plafond			Plâtre	Peinture	-0.2	ND	0	
176	10	Palier 4	A	Plafond			Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
177	10	Palier 4	A	Garde Corps	Ctr		Bois	Peinture	3.3	D	3	
178	10	Palier 4	A	Plafond			Bois	Peinture	-0.3	ND	0	
179	10	Palier 4	A	Plafond			Bois	Peinture	-0.2	ND	0	
180	11	Dégagement	B	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
181	11	Dégagement	B	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.2	ND	0	
182	11	Dégagement	B	Plinthe	Drt		Bois	Peinture	0.4	ND	0	

ALPHABAT
9, rue Pierre Dupont
69001 LYON
Tel: 04 78 39 41 40 Fax: 04 78 39 48 35



Dossier: 012408LERY 2 MILLAUD

Propriétaire: COPROPRIETE
2 RUE EDOUARD MILLAUD

69004 LYON

Type
N° Série
Source
Date de calibration

LPA1
1897
E5-878
26/10/2007

Abréviations: NV: Non Visible ; ND: Non Dégradé ; EU: Etat d'Usage ; D: Dégradé

Classement: inférieur au seuil: 0 ; sup. au seuil ND ou NV: 1; sup au seuil EU: 2; sup au seuil D: 3

N°	Pièce	Nom Pièce	Mur	Support	Localisation	Elément	Substrat	Revêtement	Résultat (mg/cm²)	Type de dégradation	Classement	Observation
183	11	Dégagement	B	Plinthe	Gau		Bois	Peinture	0.0	ND	0	
184	11	Dégagement	D	Cimaise	Gau		Plâtre	Peinture	0.0	ND	0	
185	11	Dégagement	D	Cimaise	Drt		Plâtre	Peinture	0.1	ND	0	
186	11	Dégagement	D	Plinthe	Gau		Bois	Peinture	0.0	ND	0	
187	11	Dégagement	D	Plinthe	Drt		Bois	Peinture	0.1	ND	0	
188	11	Dégagement	A	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
189	11	Dégagement	A	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	0.1	ND	0	
190	11	Dégagement	A	Embrasure	Ctr		Pierre	Peinture	0.3	ND	0	
191	11	Dégagement	A	Embrasure	Ctr		Pierre	Peinture	0.1	ND	0	
192	11	Dégagement	C	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Peinture	0.3	ND	0	
193	11	Dégagement	C	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Peinture	0.1	ND	0	
194	11	Dégagement	D	Porte	Gau	H Gau	Bois	Peinture	-0.2	ND	0	
195	11	Dégagement	D	Porte	Gau	H Drt	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
196	11	Dégagement	D	Porte	Gau	Bâti gau	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
197	11	Dégagement	D	Porte	Gau	Cadre drt	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
198	11	Dégagement	D	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	-0.3	ND	0	
199	11	Dégagement	D	Porte	Ctr	H Ctr	Bois	Peinture	-0.2	ND	0	
200	11	Dégagement	D	Porte	Ctr	Bâti gau	Bois	Peinture	0.0	ND	0	
201	11	Dégagement	D	Porte	Ctr	Cadre drt	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
202	11	Dégagement	D	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Peinture	-0.3	ND	0	
203	11	Dégagement	D	Porte	Drt	H Ctr	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
204	11	Dégagement	D	Porte	Drt	Bâti gau	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
205	11	Dégagement	D	Porte	Drt	Cadre drt	Bois	Peinture	-0.1	ND	0	
206	11	Dégagement	C	Plafond			Plâtre	Peinture	-0.1	ND	0	
207	11	Dégagement	A	Plafond			Plâtre	Peinture	0.3	ND	0	
Porte d'accès aux caves fermée à clé.												
Tous les plafonds sont supérieurs à 3,00m, à l'exception du dernier étage.												